

119FUNDEX



PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS

RESISTÊNCIA



LINHA ARAMIDA

| COD. | GALGA | TECIDO | COMPOSIÇÃO DO TECIDO | COMPOSIÇÃO EXTERNA | PUNHO | COMPRIMENTO DO PUNHO | COR | TAMANHO | COMPRIMENTO DA LUVA |
|-----------|-------|----------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|
| 119FUNDEX | 7 | GRAFATEX | Lã (forro) | Aramida | Raspa / Aberto (Segurança) | 20 cm | Amarela | 10 | 40 cm |

Luva GRAFATEX de ARAMIDA. Forro de LÃ. Punho em RASPA FUNDEX.

CA: 31255

BS EN 388



3544

Perfuração
Rasgamento
Corte
Abrasão



44434X

Metal Fundido
Impacto de Respingos
Calor Radiante
Calor Convectivo
Calor de Contato
Propagação de pequenas chamas

BS EN 420

Destreza: 0

DETERMINAÇÃO DE PH

4 couro, 6,5 tecido

LAVAGEM



Indicado para limpeza a seco.



Não usar cloro.



ADVERTENCIA: Os níveis de desempenho são aplicáveis somente à luva completa, incluído todas as camadas, a proteção térmica pode variar dependendo do tempo de exposição à fonte de calor, bem como do peso, do material e da dimensão da peça manipulada

CARACTERÍSTICAS

- Luva tricotada em uma peça, sem costuras que podem irritar a pele. Permite a ventilação da mão, evitando o calor e da transpiração.
- Recomendado para trabalhos onde a mão é continuamente exposta a risco de temperaturas elevadas ou respingos de metal fundido.
- Tecida em Grafatex com fio de ARAMIDA e forro de LÃ, a 119FUNDEX tem uma textura compacta, grossa e fechada, garantindo excelente proteção para as mãos por sua alta resistência ao calor e cortes.
- Fibra de aramida proporciona uma boa resistência ao corte e calor.
- Esta luva tem um alto poder isolante devido à LÃ apresentar no seu interior.
- Desenvolvidas para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 500 Graus por um período de 15 segundos
- O punho usado na produção deste EPI é um punho chamado de "segurança", o que permite ao usuário sua extração rápida, a um custo baixo. Sua longa colaboração com a proteção das armas para lidar com grandes pedaços quente. Ambidestras.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Fundições

- Manuseamento de peças quentes.

Borracha

- Operação extrusão de polímero.

Metalúrgica

- Proteção contra o calor e contra salpicos ligeiros de metal derretido.

Vidro e Plástico

- Desmoldagem de termoplásticos.
- Operação extrusão de polímero.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

REFERÊNCIAS

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Temperaturas até 100 Graus por 15 segundos |  | Temperaturas até 350 Graus por 15 segundos |
|  | Temperaturas até 250 Graus por 15 segundos |  | Temperaturas até 500 Graus por 15 segundos |